

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

（第十九批 2025年12月17日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3TJ202512070065	宝坻区新安镇大赵村西村有一块田地，2021年前被挖掘成一处深坑用于填埋垃圾。村东有一处养鱼池，填埋建筑垃圾。	宝坻区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.经现场核查，信访反映点位北侧有一条沟渠，该沟渠岸坡周边有少量生活垃圾，但不存在填埋垃圾现象。反映的存在垃圾情况属实，深坑填埋垃圾不属实。 2.经挖掘，信访反映的村东养鱼池填埋建筑垃圾情况属实。目前正在进行集中清挖、分类转运。在抓紧整改前期信访问题的基础上，进一步扩大垃圾隐患清理范围，继续对该鱼池岸坡进行清理。	部分属实	清除村东鱼池岸坡现有建筑垃圾，进一步深挖清理鱼池南岸垃圾，持续巩固治理成果。	信访反映点位北侧沟渠岸坡周边的生活垃圾已全部清理完毕，目前正在对鱼池岸坡现有垃圾点位及南岸点位垃圾进行清理外运。	阶段性办结	无
2	D3TJ202512070035	宝坻区霍各庄镇津围公路四海饭店，将厨余垃圾、生活垃圾及粪便等排放到后侧河道内，河道水体发黑发臭。	宝坻区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映点位的厨余垃圾、生活垃圾每日集中收集清运，粪便定期由吸粪车收集清运，后侧河道未发现倾倒排放厨余垃圾、生活垃圾及粪便情况。现场核查时河道水面已结冰，无异味，经对水体取样检测，未达到《农村黑臭水体治理工作指南》中认定的黑臭水体要求。信访反映情况不属实。	不属实	无	下一步，将持续加大对餐饮单位的监督管理和巡查检查力度，督促其切实履行生态环保职责，规范处置生活垃圾、厨余垃圾及粪污，保障周边生态环境安全稳定。	已办结	无
3	X3TJ202512070018	宝坻区京津新城上京熙园小区底商将排污管道改设在小区绿化带内，餐饮污水造成管道堵塞，导致污水外溢，存在污水异味、烧烤油烟、噪声扰民情况。	宝坻区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位位于京津新城上京熙园小区底商。现场核查时，发现一家商户的外污水管位于绿化带，连接至污水井内，接口处管道断裂，污水外溢存在异味。信访反映排污管道改设在绿化带内、污水外溢和存在污水异味情况属实。经检测，商户噪声检测结果均符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）要求。现场未发现烧烤油烟和污水管道堵塞现象。信访反映的烧烤油烟、管道堵塞和噪声扰民情况不属实。	部分属实	存在问题商铺修复破损污水管道，清除外溢污水。	问题商户已完成整改。下一步，将持续加大对该点位各商铺监督力度，要求商铺经营者严格遵守生态环保法律法规，最大限度减少污水、油烟、噪声排放，落实生态环保责任。	已办结	无
4	X3TJ202512070001	宝坻区新开口镇何各庄村南有村民占用土地从事废旧金属回收及加工，噪声扰民，且有扬尘污染。因建设厂房破坏的土地，至今未修复。	宝坻区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映点位东侧存在养殖棚，西侧无地上建筑物，地面已长荒草，不具备生产能力，自2020年9月至今无生产行为，无噪声扰民、扬尘污染和土地破坏情况。信访反映情况不属实。	不属实	无	下一步，将持续加大对相关企业的精细化管理水平，确保其合规有序生产经营，严防噪声扰民、扬尘污染、破坏土地等问题发生。	已办结	无
5	D3TJ202512070009	宝坻区宝平街道石佛营村村东侧和西侧树林内，掩埋建筑垃圾、生活垃圾。石佛营村毛斗渠两边堆放垃圾。石佛营村东侧和西侧有多家养殖户，异味扰民。	宝坻区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映点位位于石佛营村村东侧和西侧树林内，村东树林内有建筑垃圾堆放，路南处有土堆未苫盖，路北处有少量废砖堆放。信访反映点位存在建筑垃圾情况属实。 2.信访反映的毛斗渠旁树林内一道路曾用废砖铺垫，路边有生活垃圾堆放，桥西侧有建筑垃圾堆放，反映情况属实。 3.信访反映的石佛营村村东、西侧共有7家规模以下养殖户。经检测，厂界臭气浓度检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。信访反映现场养殖户存在异味扰民情况不属实。	部分属实	1.清除村东树林内建筑垃圾，对村东入村口路南处土堆进行苫盖，清除路北处废砖。 2.清除毛斗渠旁树林内及水渠两岸堆放的建筑垃圾和生活垃圾。	信访反映的石佛营村村东树林旁的建筑垃圾、路北处的少量废砖和毛斗渠两边堆放的垃圾已清理完毕，村东侧入村口路南处的土堆已苫盖。加大对村内养殖户的监督力度，确保粪污日产日清。下一步，将加大对上述点位日常监管力度，避免问题反弹，持续维护周边生态环境。	阶段性办结	无